


四輪車の単独死亡事故が発生！

【事故の状況】

発生日時	平成30年8月8日(水)午前7時54分ころ
発生場所	尾道市の国道
道路状況	単路 左カーブ 下り 路面乾燥
関係者	軽四乗用(50歳代)
事故概要	片側1車線の単路において、進行中の軽四乗用が道路右側の分離帯に乗り上げ、コンクリート壁に衝突し、軽四乗用の運転者が死亡したものの。

【事故状況略図】



事故を起こさないために

- 時速40kmで走行している場合、1秒間に約11m進行しており、少しの脇見でも車両は大きく進むため、漫然運転は大変危険です。
- 決められた速度の範囲内であっても、道路や交通の状況、天候や視界などを考慮して、安全な速度で走りましょう。

体調は大丈夫ですか？

運転者が疲れているときは、危険を認知して判断するまでの時間が正常時より長くなってしまう等、安全運転に悪影響を及ぼします。

「あくび」や「まばたき」などの疲労のサインが現れたら、無理をせず休憩をとりましょう。