


高齢者による単独交通死亡事故が発生！

【事故の状況】

発生日時	平成30年1月13日(土)未明 天候：雪
発生場所	神石郡神石高原町の市道
道路状況	単路 右カーブ 非舗装 積雪
関係者	小型特殊(80歳代)
事故概要	非舗装の単路において、走行中の小型特殊が山林に転落し、運転者が死亡したもの。

【事故状況略図】



※ 略図はイメージであり、実際の道路形状や事故状況とは異なる場合があります。

できるだけ安全な経路を通行しましょう

- 今回の事故現場は、非舗装の下り勾配のカーブ箇所を通行中に発生した事故でした。
そういった場所で事故を起こす、通行者がいないため、助けを求めることができず、また発見されるのも大幅に遅れます。
- 夜間や悪天候の場合は、特に遠回りになっても、安全な道路を通行するようにしましょう。

農耕作業車を所有している方へ

- 農耕作業車（トラクターなど）は、運転免許やナンバーを取得しない限り、公道を走行することはできません。
- ほとんどの農耕作業車にはシートベルトがなく、車室もないため、事故が起こると死傷のリスクが非常に高い乗物です。
農耕作業車を運転する際には、公道走行であっても畑作業であっても、特性を理解して安全な運転を心がけましょう。

★ サポカー等普及推進標語「防ぎたい うっかり事故は サポカー・サポカーSで」
～サポカーとは先進安全技術のうち、衝突被害軽減ブレーキが搭載された車の愛称です～
～サポカーSとは先進安全技術が搭載された安全運転サポート車の愛称です～

